



- \* A ligação da bobina do relé em paralelo com o sinal do tacômetro gera um PullUP que aumenta o sinal da saída;
- \* Os pinos 87 e 30 do relé ficam desligados;
- \* Para eliminar o barulho do acionamento do relé é preciso desmontar o mesmo e retirar o acionamento interno;