



RECOMMENDED OPERATING SPEEDS FOR HOLE SAWS

VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS PARA SIERRAS CORONAS
VITESSES DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES POUR LES SCIES CLOCHES

TCT (TUNGSTEN CARBIDE TIPPED) HOLE SAWS SIERRAS CORONAS TCT (CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO) SCIES-CLOCHES À POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE				
SIZE OF HOLE TAMAÑO DEL AGUJERO TAILLE DU TROU		HARDWOOD MADERA DURA BOIS DUR	PLASTIC PLÁSTICO PLASTIQUE	BRICK LADRILLO BRIQUE
3/4" – 1-1/2"	19 – 38 mm	3000	1500	1500
1-5/8" – 2"	41 – 51 mm	1300	700	700
2-1/8" – 3"	54 – 76 mm	1000	500	500
3-1/4" – 4-1/4"	80 – 108 mm	700	300	300
> 4-1/4"	>108 mm	500	225	225

BI-METAL HOLE SAWS SIERRAS CORONAS BIMETÁLICO SCIES CLOCHES BIMÉTALLIQUES						
SIZE OF HOLE TAMAÑO DEL AGUJERO TAILLE DU TROU		WOOD/NAILS MADERA/CLAVOS BOIS/CLOUS	STEEL (mild) ACERO ACIER	STAINLESS INOXIDABLE INOXYDABLE	NON-FERROUS NO FERROSO NON FERROUX	PLASTIC PLÁSTICO PLASTIQUE
3/4" – 1-1/16"	19 – 27 mm	2500	600	300	800	800
1-1/8" – 2"	29 – 51 mm	1250	300	150	400	400
2-1/8" – 3"	54 – 76 mm	700	150	100	200	200
3-1/4" – 4"	82 – 102 mm	500	140	90	150	150
4-1/8" – 6"	105 – 152 mm	350	130	75	100	125
>6"	>152 mm	200	120	60	75	75

TARANTULA™ HOLE SAWS SIERRAS CORONAS TARANTULA™ SCIES CLOCHES TARANTULA™							
SIZE OF HOLE TAMAÑO DEL AGUJERO TAILLE DU TROU		WOOD/NAILS MADERA/CLAVOS BOIS/CLOUS	STEEL (mild) ACERO ACIER	STAINLESS INOXIDABLE INOXYDABLE	NON-FERROUS NO FERROSO NON FERROUX	CAST IRON HIERRO FUNDIDO LA FONTE	PLASTIC PLASTICO PLASTIQUE
7/8" – 1-1/16"	22 – 27 mm	3000	600	425	900	200	900
1-1/8" – 2"	29 – 51 mm	1300	300	250	600	160	550
2-1/8" – 3"	54 – 76 mm	1000	200	150	325	140	300
3-1/4" – 4-1/2"	80 – 108 mm	700	150	100	225	120	200



Complete usage & safety advisories at
Avisos completos de uso y seguridad en
L'utilisation complète et les avis de sécurité à

www.spyderproducts.com

WARNING

ADVERTENCIA

AVERTISSEMENT



Hole saws are not to be used in hammer or impact mode! Only drill in standard rotary drilling mode.
Las sierras perforadoras no deben usarse en modo de martillo o impacto. Perfore únicamente en el modo de perforación rotativa estándar.
Les scies-cloches ne doivent pas être utilisées en mode marteau ni impact ! Ne percez qu'en mode de perçage rotatif standard.